

Wolfgang Günter Deurer

DANZIG

DIE DOKUMENTATION
52 HISTORISCHER KIRCHEN

I Einleitung

Genese der Arbeit	17
Beruflicher Werdegang des Verfassers	17
Die Dokumentation Jakob Deurers	18
Umfang und Ziel der Arbeit	19
Stand der Bearbeitungen	19
Begründung der Themenanlage	19
Zielsetzung und Abgrenzung	20
Methode, Themenstellung und Durchführung der Arbeit	21
Eingrenzungen	21
Notwendige Begriffsbestimmungen	21
Gesichtspunkte der Untersuchungen	21
Quellenlage	23
Zur Geschichte	23
Zur Denkmalpflege	24
Literatur	25
Zum Stand der historischen Untersuchungen	25
Baugeschichtliche Abhandlungen	26
Konservatorische Probleme	26

II Katalogteil

Hl. Geist	31
Vorgeschichte	31
Allgemeine Bauangaben	32
Alte städtebauliche Bedingungen	33
Alte Funktionen	33
Baubeschreibung	33
Baubefund	34
Analogien	34
Baugeschichte	35
Frühe konservatorische Arbeiten	36
Die Zerstörungen von 1945	36
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	36
Neue Funktionen und heutige Nutzung	36
Probleme der Architektur	37
Probleme der Urbanistik	37
Rückschluß	38
St. Jakob	53
Vorgeschichte	53
Allgemeine Bauangaben	54
Alte städtebauliche Bedingungen	55
Alte Funktionen	55
Baubeschreibung	55
Baubefund	56
Analogien	58
Baugeschichte	58
Frühe konservatorische Arbeiten	60
Die Zerstörungen von 1945	60
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	61

Neue Funktionen und heutige Nutzung	61
Probleme der Architektur	61
Probleme der Urbanistik	61
Rückschluß	62
St. Elisabeth	75
Vorgeschichte	75
Allgemeine Bauangaben	76
Alte städtebauliche Bedingungen	76
Alte Funktionen	77
Baubeschreibung	77
Baubefund	78
Analogien	78
Baugeschichte	79
Frühe konservatorische Arbeiten	80
Die Zerstörungen von 1945	80
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	80
Neue Funktionen	81
Probleme der Architektur	82
Probleme der Urbanistik	82
Rückschluß	83
Hl. Leichnam	99
Vorgeschichte	99
Allgemeine Bauangaben	100
Alte städtebauliche Bedingungen	101
Alte Funktionen	102
Baubeschreibung	103
Baubefund	105
Analogien	106
Baugeschichte	107
Frühe konservatorische Arbeiten	108
Die Zerstörungen von 1945	109
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	110
Neue Funktionen	110
Probleme der Architektur	111
Probleme der Urbanistik	112
Rückschluß	113
St. Barbara	135
Vorgeschichte	135
Allgemeine Bauangaben	136
Alte städtebauliche Bedingungen	137
Alte Funktionen	137
Baubeschreibung	138
Baubefund	139
Analogien	140
Baugeschichte	140
Frühe konservatorische Arbeiten	142
Die Zerstörungen von 1945	142
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	143
Neue Funktionen	143
Probleme der Architektur	144
Probleme der Urbanistik	145
Rückschluß	145

Krankenhauskirche Weidengasse	167
Vorgeschichte	167
Allgemeine Bauangaben	168
Alte städtebauliche Bedingungen	168
Alte Funktionen	169
Baubeschreibung	169
Baubefund	170
Analogien	171
Baugeschichte	171
Frühe konservatorische Arbeiten	171
Die Zerstörungen von 1945	172
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	172
Neue Funktionen	172
Probleme der Architektur	173
Probleme der Urbanistik	173
Rückschluß	174
St. Bartholomäi	185
Vorgeschichte	185
Allgemeine Bauangaben	187
Alte städtebauliche Bedingungen	188
Alte Funktionen	188
Baubeschreibung	189
Baubefund	190
Analogien	190
Baugeschichte	191
Frühe konservatorische Arbeiten	191
Die Zerstörungen von 1945	192
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	192
Neue Funktionen	194
Probleme der Architektur	194
Probleme der Urbanistik	195
Rückschluß	195
St. Josef	217
Vorgeschichte	217
Allgemeine Bauangaben	218
Alte städtebauliche Bedingungen	219
Alte Funktionen	219
Baubeschreibung	220
Baubefund	221
Analogien	221
Baugeschichte	221
Frühe konservatorische Arbeiten	222
Die Zerstörungen von 1945	223
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	223
Neue Funktionen und heutige Nutzung	225
Probleme der Architektur	225
Probleme der Urbanistik	225
Rückschluß	226
St. Salvator	245
Vorgeschichte	245
Allgemeine Bauangaben	246
Alte städtebauliche Bedingungen	247

Alte Funktionen	247
Baubeschreibung	247
Baubefund	248
Analogien	248
Baugeschichte	249
Frühe konservatorische Arbeiten	250
Die Zerstörungen von 1945	250
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	250
Neue Funktionen und heutige Nutzung	251
Probleme der Architektur	251
Probleme der Urbanistik	251
Rückschluß	252
Mennonitenkirche	263
Vorgeschichte	263
Allgemeine Bauangaben	264
Alte städtebauliche Bedingungen	264
Alte Funktionen	264
Baubeschreibung	266
Baubefund	266
Analogien	267
Baugeschichte	268
Frühe konservatorische Arbeiten	268
Die Zerstörungen von 1945	269
Bestandsprobleme und Wiederaufbau	269
Neue Funktionen und heutige Nutzung	270
Probleme der Architektur	270
Probleme der Urbanistik	270
Rückschluß	271
III	
Bildtafeln 1 - 32	
Stadtansichten, Stadtpläne von 1573 bis heute und farbige Kirchenansichten	283
IV	
Zur Baugeschichte	
Vorbemerkungen zur Baugeschichte	319
Funktionelle Entstehungsgeschichte	320
Zeitgeschichtliche Einflüsse	321
Einflüsse der Funktion	323
Urbanistische Einflüsse	329
Die mittelalterlichen Situationen	329
Die neuzeitlichen Situationen	333
Städtebauliche Situation	339
Freistehende, offene Bauanlagen	339
Freistehende umgebungsgebundene Bauanlagen	340
Unmittelbar verbundene Baukörper	341
Mittelbar verbundene Baukörper	343
Bauformen und Raumordnung	344
Bauformen und Details	344
Türme	352
Hospitalanschlüsse	352
Innere Ausgestaltung	357

V Zur Denkmalpflege

Frühe konservatorische Tätigkeiten	363
Erste Sicherungen nach den Zerstörungen von 1945	372
Konstruktive Erstarbeiten und -maßnahmen	376
Architektonische Probleme	377
Wiederaufbau	379
Neue städtebauliche Entwicklungen und Situationen	380
Funktionelle Abhängigkeiten	387
Konstruktionsprobleme	388
Allgemeine architektonische Probleme des Wiederaufbaues	390
Gefährdungen	392
'Normale' Gefährdungen	393
Kritischerstellungsbezug	395
Städtebauliche Entwicklungen	396

VI Gegenüberstellungen

Historisch-architektonische Vergleiche	403
Funktionelle Entstehung	403
Urbanistische Entwicklung	404
Städtebauliche Lage	405
Bauformen und Raumordnung	405
Vergleich auf konservatorischer Ebene	406
Zerstörung und Wiederaufbau	406
Funktionen	407
Urbanistische Beobachtungen	407
Architektur	408
Gefährdungen	409
Die Stellung der einschiffigen Kirchen	409
Allgemeine Schlußbemerkungen	410
Allgemeines	410
Gedanken zur Unterstützung der Forschung über einschiffige Kirchen	411
Kritik und Leistung	412

VII Die 35 nicht mehr vorhandenen Kirchen

Erste Kirche von St. Katharinen	421
Erste Kirche St. Marien	422
Karmeliterkloster der Jungstadt	424
Erste Kirche St. Brigitten	424
Kloster der Barmherzigen Brüder	425
Büßerinnenkapelle Maria Magdalena	426
Erste Kirche St. Nicolai	427
Kirche in Stolzenberg	428
St. Salvator	428
Erste Kirche St. Bartholomäi	430
Liebfrauen auf Langgarten	431
Königliche Kapelle	432
Jesuiten-Kirche St. Ignatius	433
Kirche/Kapelle Vorort Weichselmünde	435

Synagoge	436
Erste Kirche St. Jakob	437
Allergottesengel / St. Michael	439
St. Georgkapelle/Kirche/Hospital	442
St. Rochus-Hospital (Pockenhaus)	444
St. Gertruden	446
Erste, frühe Heiliggeistkirche	447
Pestilenzhäuser	447
Kapelle St. Barbara zum Hospital auf Langgarten	448
St. Jerusalem	448
Schloßkapelle - Burgkapelle	449
Sitz des Bischofs	451
St. Annen-Kapelle beim Franziskaner-Kloster	452
Rathauskapelle	454
Englische Kirche	456
Französisch-Reformierte Kirche	457
Lutherische Kirche - Spendhaus	457
Lutherische Kirche im Zuchthaus	458
Rennerstift	459
Friedhofskapellen	459
Erikkapelle beim Karmeliter-Kloster in der Jungstadt	459

VIII Die sieben großen Kirchen

St. Marien	463
St. Johann	465
St. Peter und Paul	467
St. Nicolai	469
St. Brigittenkirche	471
St. Trinitatiskirche	473
St. Katharinen	475

IX Anhänge

Abkürzungen	481
Institutionen	481
Allgemeine Nachschlagewerke	482
Gedruckte Quellen und Chroniken	483
Verwendete Ikonografie	484
Dokumentation Jakob Deurer	487
Kalendarium (Allgemeine Zeittafeln)	491
Geschichtstafel für Danzig	492
Literaturverzeichnis	494
Veröffentlichungen des Verfassers	518
Spis ulic Gdańska	520
Die Straßen von Danzig	522
Glossar	525
Register	528
Bildnachweis	535